



NU版本9.0.1.7軟體更新內容說明

適用型號

NU-850C,NU-870H,NU-870C,NU-880H

適用版本

9.0.1.6

注意事項

01軟體更新之後,系統會自動重新開機(會重開兩次),約3~5分鐘.

更新事項

=====

系統設定

訊息通知

新增 訊息通知 > 線路斷線加入 IP tunnel 斷線通知

新增 訊息通知 > 增加 UPS 記錄通知

雲端管理服務

修正 雲端不會持續更新備份檔的問題

網路設定

區域設定

修正 對外網路介面,更改位置埠後、無法上網問題

新增 多埠模式設定, Bridge, Bond, Switch, 其中 Switch,Bond 和 Bridge 不能同時啟用

網路介面

新增 Link Aggregation 網路聚合功能

調整 新增 IP 位址有勾選 [自動設定為出口線路] 項目,

若出口線路或預設閘道達上限時,仍可新增 IP、
但提示無法建立出口線路或預設閘道

路由管理

修正 動態路由 > 沒有 VLAN 跟 IPTunnel 的介面選項與列表



管制條例

管制規則

- 修正 來源介面勾選多埠 zone 裡的個別 port 時, 在編輯時設定值跑掉
- 修正 DNAT 到 HA Backup 設備沒有封包記錄的問題

IPSec 管制

- 修正 條例暫停再啟用後, 統計(Packets/Bytes)沒有被歸零問題

SD-WAN 管制

- 修正 單選 SD-WAN 線路時, 連線不通問題

管理目標

應用程式管理

- 修正 應用程式管制記錄與 URL 管理記錄, 切換操作搜尋時, 會跳出 php 錯誤訊息的問題
- 修正 應用程式管制 > 回出廠後, 沒有出現應用程式細部選擇項目的問題
- 修正 應用程式管制 > 限制在資料庫轉換後, 禁止使用轉換前的系統備份檔還原
- 修正 新版應用程式服務狀態檢查失敗的問題

防火牆功能

- 修正 UDP 攻擊會把 IPsec 的 wan 給阻擋掉造成無法連線
- 修正 防火牆功能 > IP位址例外設定無效問題

上網認證

- 修正 使用者群組 > 編輯儲存時, 可能出現錯誤訊息
- 調整 上網認證, 避免登入成功後跳出的登出視窗被瀏覽器阻擋, 改成以新分頁視窗顯示登入結果
- 新增 行動裝置連上 WIFI 後, 需要上網認證者、會直接進入登入介面
- 新增 認證設定 > 認證共同設定, 增加認證頁面自定

網路服務

DHCP

- 調整 DHCP 伺服器 > 預設閘道器, 不再自動帶入介面 IP

DNS 伺服器

- 新增 介面設定 > 開放介面查詢, 增加 VPN 項目與相關功能

WEB 服務

- 修正 WEB > Android 手機無法匯入憑證問題

IPS

IPS 設定

- 新增 啟用/停用服務按鈕

IPS 記錄

- 修正 無法調整每頁筆數的問題
- 調整 紀錄列表改成以每 5 秒範圍、為單筆資料顯示
- 調整 內容一樣的資料會合併成同一筆 (來源或目的埠, 其中一項可不同)



內容記錄

WEB 記錄

修正 無詳細連線資料的電腦 IP，出現在搜尋結果列表中

修正 只有 SSL 連線紀錄的 IP 也要顯示列表

新增 WEB 記錄查詢 > 與 WEB 病毒記錄查詢 > 的 IP 位址 支援網段查詢

VPN

PPTP Server

調整 PPTP 伺服器 > 分配的 IP 位址範圍設定放大，允許超過 253個

SSLVPN Server

調整 SSL VPN 設定 > 同時最大連線數，上限依型號

L2TP

調整 基本設定 > 分配的 IP 位址範圍設定放大，允許超過 253個

SD-WAN

修正 重開機後，IPSec 狀態有通、但實際不通的問題

系統狀態

連線狀態

調整 成員列表 > 屬於 DHCP 的用戶，電腦名稱取用 DHCP 租約名稱

流量分析

修正 流量排行查詢 > 部分上網認證可能遺漏問題

新增 流量排行 > 增加搜尋選項與預設載入時間範圍設定，今天 / 1小時 / 不顯示

其他

修正 PPPeE 固定 IP 斷線再重連後，IP Tunnel 無法連線成功問題

修正 當 DHCP client 介面重新取得 IP、Gateway，沒有更新到出口線路、預設閘道、
條列 SNAT 的問題

修正 設備在 Eyecloud 的介面資訊空白問題

修正 首頁 網路介面 IP 不正確的問題

調整 Dashboard Applications > Top 10 Of IP Address Flows > IP 欄改成同時顯示 IP 及位址表名稱